

DN9840Eファームバージョン表

Ver.	更新内容	対応MIB定義ファイル	更新時期
1.00	新規作成	9840_ver1.00.mib HDxESNMP3_ver2.11_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver2.11_SMIv2.mib	2017.01.09
2.00	- IPv6対応 - DNS対応 - SFPのRxPower閾値の上限値の設定への対応 - 新規MC (DN1820E、DNOSWE-C) 対応 - DN6710EのRev.C以降への対応 - DN5700EのPause設定バグ修正 - DWDM SFPへの対応 - SNTPの問い合わせインターバルの最大値の変更 - Webページ内のリンクを相対アドレスによる記述に変更	9840_ver2.00.mib HDxESNMP3_ver2.16_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver2.16_SMIv2.mib	2019.09.17
3.00	- 新規MC(DNAMPE-B)対応 - DN4800E Rev.D以降への対応 - DN6700E Rev.D以降への対応 - 接点入力同期機能への対応 - シリアル⇄イーサ機能の拡張 - TCP/UDPポート番号拡張 - メタルSFP搭載時ping応答遅延の改善 - telnet接続/応答の改善 - DN6700E/DN1700Eリモート状態取得の改善 - IP通信不具合の改善 - RS232cフロー制御バグ修正	9840_ver3.00.mib HDxESNMP3_ver4.00_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver4.00_SMIv2.mib	2022.04.01
3.10	- DN1700ERevE以降への対応 - 詳細ログ表示(log -d)表示改善 - ログイン3回目失敗時のメッセージ表示不具合対応 - Webページ文字表示の改善 - Telnet切断処理の改善 - statusコマンド表示改善 - 一部のMIB情報が取得できない問題の改善	9840_ver3.00.mib HDxESNMP3_ver4.00_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver4.00_SMIv2.mib	2022/10/31

3.20	・DN4810E(Rev.F)対応 ・DN4810E設定変更機能改善 ・送信パケットバッファ取得時の機能改善 ・Webブラウザ日本語文字入力機能改善 ・statusコマンド表示機能改善 ・sfp閾値表示改善 ・CLIの動作改善 ・MC同期機能改善 ・パラレルイーサ機能動作改善	9840_ver3.20.mib HDxESNMP3_ver4.20_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver4.20_SMIv2.mib	2023/04/28
3.21	・SFP閾値設定の機能改善 ・optical-swコマンド機能改善 ・auto-recovery設定の表示機能改善	9840_ver3.20.mib HDxESNMP3_ver4.20_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver4.20_SMIv2.mib	2023/11/9
3.22	・DNOSWE-A(Rev.B)対応 ・RS422イーサ変換機能の簡易設定コマンド追加 ・PingによるDNIOAE-A制御対応 ・MCポート名のMIBからの取得対応 ・コマンド入力で「#」を使用できないように修正 ・一部のMIBの動作改善	9840_ver3.22.mib HDxESNMP3_ver6.00_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver6.00_SMIv2.mib	2026/06/29